

Zwolle, november 2019

Disclaimer voor trillingsbewaking

Disclaimer for vibration monitoring

Het systeem detecteert en meldt anomalieën in het trillingsgedrag. Hierdoor kunnen (talrijke) fouten in een vroeg stadium worden gediagnosticeerd.

Niet elke afwijking hoeft noodzakelijkerwijs verband te houden met een fout. Er kunnen fouten zijn die geen anomalie in het trillingsgedrag veroorzaken.

The system detects and reports anomalies in the vibration behaviour. This allows (numerous) errors to be diagnosed at an early stage.

Not every deviation necessarily has to be related to an error. There may be errors that do not cause anomalies in the vibration behaviour.