


NI8-G12K-AD4X 电感式传感器 – 开关距离扩展




技术数据

货号 4411230 常用数据 额定开关距离 8 mm 安装条件 非齐平 安全工作距离 ≤ (0.81 × Sn) mm 修正系数 37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢= 0.7; 黄铜 = 0.4 重复精度 ≤ 2 %满量程 温度漂移 ≤ ±10 % 电气数据 1065 VDC 纹波电压Una 1065 VDC 纹波电压Una ≤ 10 % Umax 额定直流工作电流I。 ≤ 100 mA 漏电流 ≤ 0.6 mA 隔离测试电压 0.5 kV 短路保护 是/循环 I.时的压降 ≤ 5 V 断线/反极性保护 是 输出性能 2线, 常开触点, 2线 最小开关电流 ≥ 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 设计 螺纹, M12 x 1 外壳材料 金属, CuZn, 镀铬	型号	NI8-G12K-AD4X
	货号	4411230
安装条件 非齐平 安全工作距离 ≤ (0.81 × Sn) mm 修正系数 37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢= 0.7; 黄铜 = 0.4 重复精度 ≤ 2 %满量程 温度漂移 ≤ ±10 % 磁滞 115 % 电气数据 1065 VDC 纹波电压Us ≤ 10 % Usmax 额定直流工作电流I。 ≤ 100 mA 隔离测试电压 0.5 kV 短路保护 是/循环 I。时的压降 ≤ 5 V 断线/反极性保护 是 输出性能 2线,常开触点, 2线 最小开关电流 ≥ 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 设计 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	常用数据	
安全工作距离 ≤ (0.81 × Sn) mm 修正系数 37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢= 0.7; 黄铜 = 0.4 重复精度 ≤ 2 %满量程 温度漂移 ≤ ±10 % 磁滞 115 % 电气数据 1065 VDC 纹波电压Us ≤ 10 % Usmax 额定直流工作电流I。 ≤ 100 mA 隔离测试电压 0.5 kV 短路保护 是/循环 I。时的压降 ≤ 5 V 断线/反极性保护 是 输出性能 2线, 常开触点, 2线 最小开关电流 ≥ 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 设计 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	额定开关距离	8 mm
修正系数 37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢= 0.7; 黄铜 = 0.4 重复精度 ≤ 2 %满量程 温度漂移 ≤ ±10 % 磁滞 115 % 电气数据 工作电压U _B 1065 VDC 纹波电压U _{es} ≤ 10 % U _{Bmax} 额定直流工作电流I _e ≤ 100 mA 漏电流 ≤ 0.6 mA 隔离测试电压 0.5 kV 短路保护 是/循环 I _e 时的压降 ≤ 5 V 断线/反极性保护 是 输出性能 2线, 常开触点, 2线 最小开关电流 → 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 设计 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	安装条件	非齐平
1 1	安全工作距离	≤ (0.81 × Sn) mm
温度漂移 ≤±10 % 磁滞 115 % 电气数据 1065 VDC 纹波电压Uss ≤ 10 % UBmax 额定直流工作电流I。 ≤ 100 mA 漏电流 ≤ 0.6 mA 隔离测试电压 0.5 kV 短路保护 是/循环 I。时的压降 ≤ 5 V 断线/反极性保护 是 输出性能 2线, 常开触点, 2线 最小开关电流 ≥ 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	修正系数	
磁滞 115 % 电气数据 工作电压U _B 1065 VDC 纹波电压U _{ss} ≤ 10 % U _{Bmax} 额定直流工作电流I _B ≤ 100 mA 漏电流 ≤ 0.6 mA 隔离测试电压 0.5 kV 短路保护 是/循环 I₅时的压降 ≤ 5 V 断线/反极性保护 是 输出性能 2线,常开触点,2线 最小开关电流 ≥ 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 设计 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	重复精度	≤2%满量程
电气数据 工作电压U _s	温度漂移	≤ ±10 %
工作电压Us 1065 VDC 纹波电压Uss ≤ 10 % Usmax 额定直流工作电流I。 ≤ 100 mA 漏电流 ≤ 0.6 mA 隔离测试电压 0.5 kV 短路保护 是/循环 I。时的压降 ≤ 5 V 断线/反极性保护 是 输出性能 2线, 常开触点, 2线 最小开关电流 ≥ 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	磁滞	115 %
纹波电压Uss ≤ 10 % Usmax 额定直流工作电流I。 ≤ 100 mA 漏电流 ≤ 0.6 mA 隔离测试电压 0.5 kV 短路保护 是/循环 Ie时的压降 ≤ 5 V 断线/反极性保护 是 输出性能 2线, 常开触点, 2线 最小开关电流 ≥ 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	电气数据	
额定直流工作电流I。 ≤ 100 mA 漏电流 ≤ 0.6 mA 隔离测试电压 0.5 kV 短路保护 是/循环 I₀时的压降 ≤ 5 V 断线/反极性保护 是 输出性能 2线, 常开触点, 2线 最小开关电流 ≥ 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	工作电压U。	1065 VDC
漏电流 ≤ 0.6 mA 隔离测试电压 0.5 kV 短路保护 是/循环 I。时的压降 ≤ 5 V 断线/反极性保护 是 输出性能 2线, 常开触点, 2线 最小开关电流 ≥ 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	纹波电压U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
隔离测试电压 0.5 kV 短路保护 是/循环 I₀时的压降 ≤ 5 V 断线/反极性保护 是 输出性能 2线, 常开触点, 2线 最小开关电流 ≥ 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	额定直流工作电流I。	≤ 100 mA
短路保护 是/循环 I₀时的压降 ≤ 5 V 断线/反极性保护 是 输出性能 2线, 常开触点, 2线 最小开关电流 ≥ 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	漏电流	≤ 0.6 mA
I₀时的压降 ≤ 5 V 断线/反极性保护 是 输出性能 2线, 常开触点, 2线 最小开关电流 ≥ 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	隔离测试电压	0.5 kV
断线/反极性保护 是 输出性能 2线,常开触点,2线 最小开关电流 ≥ 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	短路保护	是/循环
 输出性能 2线,常开触点,2线 最小开关电流 产 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 设计 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm 	l。时的压降	≤ 5 V
最小开关电流 ≥ 3 mA 开关频率 0.5 kHz 机械数据 设计 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	断线/反极性保护	是
开关频率 0.5 kHz 机械数据 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	输出性能	2线, 常开触点, 2线
机械数据 设计 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	最小开关电流	≥ 3 mA
设计 螺纹, M12 x 1 尺寸 34 mm	开关频率	0.5 kHz
尺寸 34 mm	机械数据	
	设计	螺纹, M12 x 1
外壳材料 金属, CuZn, 镀铬	尺寸	34 mm
	外壳材料	金属, CuZn, 镀铬

特点

- ■圆柱螺纹,M12 x1
- ■铜镀铬
- ■大检测距离
- ■非齐平安装的检测距离:
- ■2线直流, 10...65 VDC
- ■常开
- ■电缆连接

接线图



功能原理

电感式传感器以无磨损和非接触的方式来检测 金属物体 基于此目的它通过高频交流电磁场来 检测被测物 对电感式传感器而言,磁场由绕在 铁氧体芯线圈上的LC振荡电路产生。




技术数据


感应面材料	塑料, PA12-GF30
外壳螺母的最大拧紧扭矩	10 Nm
电气连接	线缆
线缆材质	Ø 5.2 mm, LifYY, PVC, 2 m
导体横截面	2 x 0.34 mm ²
环境条件	
工作温度	-25+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年符合SN 29500 (Ed.99) 40°C认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明

安装说明/描述



距离D	3 x B
距离W	3 x Sn
距离T	3 x B
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
距离N	2 x Sn
B有效面积直径	Ø 12 mm





附件

MW12


BST-12B 6947212

用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装 夹具;材料:PA6

用于圆柱螺纹传感器的安装托架;材

料:不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)

6945003



22/4 Ø 12 19.5 34

QM-12

6945101

快速安装支架单端封闭;材料:铜镀 铬外螺纹 M16×1。注意: 使用快速安 装支架时,接近开关的开关距离可能 更改。

BSS-12 6901321

用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的 安装夹具;材料:PP

